# Master Proofer Company Ltd. 萬宝行

Case Reference of "Sealcoat W501 Water Repellent Protection For Walls

As Of 2004 to 2016

| Year of Application | Project | Client | Job Description |
|---|---|---|---|
| 2004 SI204010086 | 福田 日通物流中心 | 信業工程公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2004 SI204030080 | 九龍塘達之路又一居 | 中港防水工程有限公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2004 SI204040109 | 將軍澳東港城停車場 | Cheung Lee Waterproofing & Eng Ltd | Primer coat for Leaking Wall |
| 2004 SI204080088 | 香港仔安老院 | Tai Yue Engineering Co Ltd | Primer coat for Leaking Wall |
| 2004 SI204100048 | 大埔超級城 | Tai Yue Engineering Co Ltd | Primer coat for Leaking Wall |
| 2004 SI204110062 | 深水灣道 71 號 | 信業工程公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2004 SI204110069 | 浸會大學溫仁財大樓 | Woo Hing Building Contractors Ltd | Primer coat for Leaking Wall |
| 2005 SI205010124 | 三門仔沙欄村 | Tai Yue Engineering Co Ltd | Primer coat for Leaking Wall |
| 2005 SI205040097 | 粉嶺 凌雲寺 | Tai Yue Engineering Co Ltd | Primer coat for Leaking Wall |
| 2005 SI205040114 | 澳門母親會 | 澳門 天虹防水建材公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2005 SI205070051 | 九龍灣國際展貿中心 | 國際展貿中心管理有限公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2005 SI205080095 | 旺角彌敦道 728-730 號 廣安銀行 | Leader Eng & Construction Ltd | Primer coat for Leaking Wall |
| 2005 SI205080162 | 泉基工業大廈 | Jones Lang Lasalle (泉基工業大廈) | Primer coat for Leaking Wall |
| 2005 SI205080187 | 柴灣利眾街號祥利工業大廈 | Diamond Term Limited | Primer coat for Leaking Wall |
| 2005 SI205080202 | 德貞小學 | Tai Yue Engineering Co Ltd | Primer coat for Leaking Wall |
| 2005 SI205090077 | 山頂明德醫院 | Tai Yue Engineering Co Ltd | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2005 SI205090101 | 梅道 5-7 號梅園 | 大中華防水工程有限公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2005 SI205090197 | 香港般咸道 20-22 號百合園 | 大中華防水工程有限公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2005 SI205120136 | 粉嶺凌雲寺 | Tai Yue Engineering Co Ltd | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2005 SI205120203 | 德貞幼稚園 | Tai Yue Engineering Co Ltd | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006 SI206010092 | 香港仔老人院 | Tai Yue Engineering Co Ltd | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006 SI206020080 | 日本領事館 | 信業工程公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2006 SI206080035 | 大南西街與青山道香港沙廠 | 鴻悅香港工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006<br>SI206080037 | 澳門啟智中心 | 澳門天虹防水建材公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206050155 | Hong Kong Disneyland | Design Landscapes International (HK) Co. Ltd | Stone Floor Cladding |
| 2006<br>SI206110100 | 山頂賓吉道 8 號<br>士多啤利山 38 號屋 | 雄立工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206040094 | 國際展貿中心 | 國際展貿中心<br>管理有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206050069 | 荃灣德士古道 62-70 號寶業大廈<br>B 座 7 樓 Shop No.1,2,5 & 6 | Scientific Epoxy Injection and Waterproofing Consultant Limited | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206060129 | 澳門海星豪庭 | 國聯物業管理公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206090086 | 澳門總統酒店 | 澳門天虹防水建材 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206110115 | 澳門君怡酒店 | 澳門卓亞工程公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206110174 | 澳門新濠酒店幕牆 | 廣安建築有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206110056 | 香港春磡角海天徑 30 - 36 號<br>32 號屋 | 中港防水工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206060082 | 九龍城宋皇台道 8-12 號<br>福桃樓 | 香港房屋管理有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206110126 | 香港仔漁輝苑美輝閣 1 樓 4 室 | 信邦裝飾設計工程公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206070032 | 澳門望廈體育館 | 澳門天虹防水建材公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206060085 | 尖沙咀海洋中心 | 華豐行 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2006<br>SI206050041 | 馬駿山恆安村商場 | Scientific Epoxy Injection and Waterproofing | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007<br>SI207010168 | 牛池灣中電機樓 | 眾誠專業工程有限公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2007<br>SI207010113 | 屯門贖世主堂 | Tai Yue Engineering Co Ltd. | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007<br>SI207030181 | 黃大仙鳳凰村 | 信邦裝飾設計工程公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2007<br>SI207030181 | 大埔宏福苑 | Cheung Lee Waterproofing & Eng Ltd | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007<br>SI207090085 | 香港司徒拔道 41D (曉盧) | Grandtone Engineering Ltd | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007<br>SI207090105 | 堅道聖心書院 | Tai Yue Engineering Co Ltd. | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007<br>SI207050004 | PCCW 電訊機樓<br>(北角、小西灣) | 華納保養工程有限公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2007<br>SI207010001 | 澳門盤龍山莊 | 澳門易發工程 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007<br>SI207030114 | 澳門十六鋪娛樂酒店 | 澳門佳順工程公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007<br>SI207060020 | 澳門美景花園 | 國聯物業管理公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2007<br>SI207110138 | 凸版印刷有限公司廠房<br>元朗工業區福喜路 | 眾誠專業工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007<br>SI207070183 | 澳門科技大學 | 澳門南方建築 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007<br>SI207050087 | 九龍太子道 92 號<br>大華安宅院 | 威華工程公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007<br>SI207090158 | 赤柱郵政局 | 金匯工程設計有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007<br>SI207090065 | 香港仔文輝道 1-3 號 喬苑 | 威華工程公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2007-2012<br>MI207110005 | 杭州 白鷺灣<br>君瀾度假酒店工程 | 東莞市東興<br>石材護理中心 | 廣場 地台 石材滲透抗水系統 |
| 2008<br>SI208060038 | 荃灣德士古道 100 號 | 仲量聯行物業管理有限公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2008<br>SI208050049 | 北角堡壘街 堡壘大廈 | 威華工程公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2008<br>SI208060079 | 旺角 裕華國貨公司 | 威華工程公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2008<br>SI208090035 | 九龍尖沙咀棉登徑 | 威華工程公司 | Primer Coat for Flexcoat W500 |
| 2008<br>SI208110116 | 香港黃竹坑道 26 號<br>建德工業大廈 | 威華工程公司 | Primer Coat for Flexcoat W500 |
| 2008<br>SI208110141 | 香港司徒拔道 46 號<br>眺馬閣 | 威華工程公司 | Primer Coat for Flexcoat W500 |
| 2008<br>SI208060135 | 九龍塘浸會大學 | 興華設計裝飾 | Coating for External Wall |
| 2008<br>SI208070049 | 灣仔道 188 號廣生行 | 富威營造裝飾工程公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2008<br>SI208060038 | 荃灣德士古道 100 號 | Jones Lang Lasalle | Maintenance waterproofing work |
| 2008<br>SI208060039 | 荃灣利興強中心 | Jones Lang Lasalle | Maintenance waterproofing work |
| 2008<br>SI208060127 | 葵涌健康街 2-6 號<br>飛亞工業中心 | Jones Lang Lasalle | Maintenance waterproofing work |
| 2008<br>SI208080086 | 柯士甸道 45 號<br>聯業大廈地下管理處 | Jones Lang Lasalle | Maintenance waterproofing work |
| 2008<br>SI208070188 | 半山愛都大廈 | 祺記瑞華建築有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2008<br>SI208050163 | 西貢白沙灣白沙台 | Tai Yue Engineering Co Ltd. | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2008<br>SI208010019 | 赤柱灘道 9&11 號<br>景春別墅 | Tai Yue Engineering Co Ltd. | Primer coat for waterproofing of coating |
| 2008<br>SI208100201 | 香港山頂加列山道 38 號<br>七重天大廈 | Tai Yue Engineering Co Ltd. | Primer Coat for Flexcoat W500 |
| 2008<br>SI208120182 | 九龍大角咀道 148 號<br>中華聖母堂 | Tai Yue Engineering Co Ltd. | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2008<br>SI208010071 | 香港仔大道 108-112 號<br>達和大廈 | 民星營造有限公司 | Primer Coat for Flexcoat W500 |
| 2008<br>SI208070185 | 屯門新城市廣場第一期 | 永樂建築工程有限公司 | Primer Coat for Flexcoat W308 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2008<br>SI208020029 | 北角恆生銀行 | 冠通工程有限公司 | Primer Coat for<br>Flexcoat W500 |
| 2008<br>SI208120106 | 大潭道 29-33 號<br>輝百閣 | Grand Stand Engineering Ltd. | Primer Coat for<br>Flexcoat W500 |
| 2008<br>SI208110165 | 九龍灣展貿徑 1 號<br>國際貿易中心 | 國際展貿中心管理有限公司 | Primer Coat for<br>Flexcoat W500 |
| 2009<br>SI209040090 | 沙田牛皮沙村 44 號 | 輝煌建築工程有限公司 | Primer coat for<br>Leaking Wall |
| 2009<br>SI209100054 | 基督中心堂(九龍塘堂)<br>窩打老道 144 號 | 啟滔裝修有限公司 | Primer Coat for<br>Flexcoat W500 |
| 2009<br>SI209030098 | 澳門金域假日酒店 | 澳門協隆工程有限公司 | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| 2009<br>SI209070080 | 尖沙咀柯士甸道 49 號<br>聯業大廈地下管理處 | 仲量聯行物業管理有限公司 | Primer Coat for<br>Flexcoat W500 |
| 2009<br>SI209030105 | 恆亞工業中心地下管理處 | Jones Lang Lasalle<br>(恆亞工業中心) | Primer Coat for<br>Flexcoat W500 |
| 2009<br>SI209020062 | 火炭黃竹洋街 8-12 號<br>新鴻基物流中心 | 嘉順土木工程有限公司 | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| 2009<br>SI209040143 | 黃大仙中心第二期 | 嘉順土木工程有限公司 | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| 2009<br>SI209100150 | 九龍塘 朗思學校 | 眾誠專業工程有限公司 | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| 2009<br>SI209010092 | 粉嶺 PCCW 電訊機樓 | Tai Yue Engineering Co Ltd. | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| 2009<br>SI209110026 | 上水天坪村天朗樓 | 良興裝飾工程有限公司 | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| 2009<br>SI209050089 | 打鼓嶺新村 | 眾誠專業工程有限公司 | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| 2009<br>SI209070189 | 飛鵝山道 19 號 | 眾誠專業工程有限公司 | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| 2009<br>SI209120005 | 荔枝角 興華街西<br>中旅僑福船廠大廈 | Realfit Engineering Ltd. | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| 2009<br>SI209100117 | 澳門 新廣州酒店(文物保護) | 澳門天虹防水建材公司 | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| 2009<br>SI209120101 | 西貢白沙灣白沙台 | Tai Yue Engineering Co Ltd. | Primer coat for<br>Leaking Wall |
| 2010<br>SI210020012 | 銅鑼灣 告士打道 262 號<br>鵬利中心 | Grandtone Engineering Ltd. | Primer coat for<br>waterproofing of coating |
| 2010<br>SI210040012 | 黃竹坑 南風道 南島中學 | 漢峰工程(香港)有限公司 | Primer Coat for<br>Flexcoat W500 |
| 2010<br>SI210050104 | 葵涌 和記大廈 | 仲量聯行物業管理有限公司. | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| 2010<br>SI210100011 | 香港 馬忌先硤道 17 號 | 永強裝飾工程有限公司 | Primer Coat for<br>Flexcoat W500 |
| 2010<br>SI210120064 | 大角咀 博文街匯豐中心 | 永樂建築工程有限公司 | 維修發電機房 |
| 2011<br>SI211010083 | 上水天平路奕翠園 | 康業服務有限公司 | Primer Coat for<br>Flexcoat W500 |
| 2011<br>SI211010089 | 西貢 麻蒲街 聖心教堂 | Tai Yue Engineering Co Ltd. | Primer coat for<br>waterproofing of roofing |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011<br>SI211020056 | Shatin Central Plant Building | Advance Specialist Treatment | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2011<br>SI211070021 | 九龍塘 堂森麻實道<br>耀中幼稚園 | 耘暉工程有限公司 | Primer Coat for Flexcoat W500 |
| 2011<br>SI211070078 | 聖斯德望天主教幼稚園 | 日高工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2011<br>SI211070096 | 澳門 綜藝館-体育發展局 | 澳門天虹防水建材公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2011<br>SI211090035 | 觀塘榮業街<br>海濱工業大廈 | 海濱工業大廈業主立案法團 | Primer Coat for Flexcoat W500 |
| 2011<br>SI211090081 | 英國領事館 JBW-11633 | 駿寶工程有限公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2011<br>SI211100097 | 東涌 赤立角<br>香港飛機工程有限公司 | 黃炳記建築有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2011<br>SI211120059 | 屯門 廣才街<br>廣才街市 | 金碩營造公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2011<br>SI211120092 | 德輔道中<br>日發大廈 | Tai Yue Engineering Co Ltd. | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2012<br>SI212020026 | 清水灣 聖雲仙天主堂 | Woon Lee Construction Co Ltd. | Primer coat for Leaking Wall |
| 2012<br>SI212030049 | 元朗 鳳琴街 金龍樓 | Wilnis Engineering Co Ltd | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2012<br>SI212050012 | 屯門青棉徑 金寶大廈 | Wilnis Engineering Co Ltd | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2012<br>SI212050012 | 屯門青山公路 彩暉花園 | Wilnis Engineering Co Ltd | Primer coat for Leaking Wall |
| 2012<br>SI212050040 | 荔枝角道<br>香港 能仁書書院 | 威華工程公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2012<br>SI212050101 | 東涌 迪士尼主題公園 | 萬寶特種工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2012<br>SI212070073 | 青山道嘉頓麵包廠 | 工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2012<br>SI212090001 | 浙江省 上虞市 上虞賓館 | 浙江省上虞賓館有限公司 | Primer Coat for Flexcoat W500 |
| 2012<br>SI212090025 | Shatin Central Plant Building. | Advance Specialist Treatment | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2012<br>SI212090062 | 屯門青山公路 彩暉花園 | Wilnis Engineering Co Ltd | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2012<br>MI212100001 | 杭洲君蘭酒店 | 杭洲君蘭酒店 | Primer Coat for Flexcoat W500 |
| 2013<br>SI213010047 | 湛江市經濟技術開發區 | 雄立工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2013<br>SI213040037 | 司徒拔道 港安醫院 | 雄立工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2013<br>SI213050019 | 中環 余道生行 | 雄立工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2013<br>SI21310006 | 澳門銀河娛樂酒店第二期 | 澳門 天虹防水建材公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2013<br>SI213100067 | 九龍灣 兆業街 電訊機樓 | 華納保養工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing<br>華納保養工程有限公司 |
| 2013<br>SI213120019 | 澳門 6 號碼頭 | 澳門 天虹防水建材公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2014<br>SI214010034 | 上環 永安中心 | 萬寶特種工程有限公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2014<br>SI214010065 | 灣仔 聖佛蘭士街 15 號 | 萬寶特種工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2014<br>SI214010078 | 香港 干諾道西 利宏大厦 | 中港防水工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2014<br>SI214010088 | 中環德輔道中 中保集團大厦 | 大中華防水工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2014<br>SI214080005 | 薄扶林 置富花園 | 萬寶特種工程有限公司 | Primer Coat for Flexcoat W500 |
| 2014<br>SI214100022 | 迪士尼主題公園 | 萬寶特種工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2014<br>SI214100040 | 香港仔 聖神修院 | 華納保養工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2014<br>SI214100060 | 深水埗 香港能仁書院 | 富利安防水維修有限公司 | Primer Coat for Flexcoat W500 |
| 2014<br>SI214120045 | 荔枝角 瑪嘉烈醫院 | 聯合建業有限公司 | Primer coat for Leaking Wall |
| 2015<br>SI215020014 | 黃竹坑 聖瑪利安老院 | 萬寶特種工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2016<br>SI216010012 | MPS-0157 德望 | 萬寶特種工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2015<br>SI215090028 | MPS-0101 西貢白沙壹 | 萬寶特種工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2015<br>SI215100065 | MPS-0154 德瑞 | 萬寶特種工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2015<br>SI215070030 | 北角景明道 3 號海都洋樓 | 雄立工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2015<br>SI215070026 | 天后廟道 144-158 號<br>雲峰閣 | Full Surplus Investment Limited | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2015<br>SI215060058 | 澳門發電廠 | 天虹防水建材公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2015<br>SI215110033 | 葵芳榮芳路 14 號<br>聖斯德望天主堂 | 寶池工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2015<br>SI215040006 | 土瓜灣浙江街 20 號<br>文信工業大厦 | 海宏工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2015<br>SI215060053 | 九龍尖沙咀漆咸道南 125 號<br>玫瑰堂 | 寶池工程有限公司 | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2015<br>SI215040040 | 九龍灣國際展貿中心 | Fukada Group Limited | Primer coat for waterproofing of roofing |
| 2015<br>SI215100058 | 將軍澳貿泰路 8 號<br>茵怡花園 | Verbena Heights Management Office | Maintenance waterproofing work |
| 2016<br>MI216010001 | 杭州 良渚文化村 | 杭州君瀾酒店管理有限公司 | 滲透石材抗水系統 |
| 2015<br>MI215070001 | 杭州臨安湍口眾安氡溫泉度假酒店有限公司 | 杭州世錦保潔服務有限公司 | 滲透石材抗水系統 |